

甲佐町

|    | 区域名<br>(番号)          | 市町村  |      | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号       | 告示年月日      | 備考 |
|----|----------------------|------|------|-------------|-----------|------|------------|------------|----|
|    |                      | 市町村名 | 町・大字 |             | 警戒        | 特別警戒 |            |            |    |
| 1  | 山出川 (444-1-001)      | 甲佐町  | 白旗   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 2  | 山大道川 (444-1-002)     | 甲佐町  | 白旗   | 土石流         | ○         |      | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 3  | 中洲川-1 (444-1-003-1)  | 甲佐町  | 早川   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 4  | 中洲川-2 (444-1-003-2)  | 甲佐町  | 早川   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 5  | 城ノ上川-1 (444-1-004-1) | 甲佐町  | 早川   | 土石流         | ○         |      | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 6  | 城ノ上川-2 (444-1-004-2) | 甲佐町  | 早川   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 7  | 養寿院川 (444-1-005)     | 甲佐町  | 早川   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 8  | 丸山川 (444-1-010)      | 甲佐町  | 横田   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 9  | 岩ノ鼻川 (444-1-011)     | 甲佐町  | 横田   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 10 | 湯田川 (444-1-012)      | 甲佐町  | 豊内   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 11 | 湯田川 (444-1-013)      | 甲佐町  | 豊内   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 12 | 上揚川 (444-1-014)      | 甲佐町  | 上揚   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 13 | 鹿里川-1 (444-1-015-1)  | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 14 | 鹿里川-2 (444-1-015-2)  | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 15 | 坂谷川 (444-1-016)      | 甲佐町  | 上早川  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 16 | 坂谷川 (444-1-017)      | 甲佐町  | 上早川  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 17 | 六谷川 (444-2-001)      | 甲佐町  | 上早川  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 18 | 坂本川-1 (444-2-002-1)  | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 19 | 坂本川-2 (444-2-002-2)  | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 20 | 尾北川 (444-2-003)      | 甲佐町  | 東寒野  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 21 | 塘ノ内 (444-1-036)      | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 22 | 下豊内2 (444-1-037)     | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 |    |
| 23 | 山出1 (444-1-015)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 24 | 古閑1 (444-1-016)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 25 | 辺場1 (444-1-017)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 26 | 辺場2-1 (444-1-018-1)  | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 27 | 辺場2-2 (444-1-018-2)  | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 28 | 辺場2-3 (444-1-018-3)  | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 29 | 辺場3 (444-1-019)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 30 | 古閑3 (444-1-052)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 31 | 古閑5 (444-1-053)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 32 | 山出2 (444-2-031)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 33 | 山出3 (444-2-032)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 34 | 山出4 (444-2-033)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 35 | 山出5 (444-2-034)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 36 | 山出6 (444-2-035)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |
| 37 | 古閑2 (444-2-036)      | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号 | 平成25年3月22日 |    |

甲佐町

|    | 区域名<br>(番号)              | 市町村  |      | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号        | 告示年月日       | 備考 |
|----|--------------------------|------|------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|----|
|    |                          | 市町村名 | 町・大字 |             | 警戒        | 特別警戒 |             |             |    |
| 38 | 古閑4 (444-2-091)          | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号  | 平成25年3月22日  |    |
| 39 | 古閑4 (444-2-092)          | 甲佐町  | 白旗   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第257号  | 平成25年3月22日  |    |
| 40 | 横田1 (444-1-031)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 41 | 横田2 (444-1-032)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 42 | 横田3(湯田1)-1 (444-1-033-1) | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 43 | 横田3(湯田1)-2 (444-1-033-2) | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 44 | 湯田(下豊内2) (444-1-034)     | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 45 | 下豊内1 (444-1-035)         | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 46 | 上豊内1-1 (444-1-038-1)     | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 47 | 上豊内1-2 (444-1-038-2)     | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 48 | 横田4 (444-2-062)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 49 | 横田5 (444-2-063)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 50 | 横田6 (444-2-064)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 51 | 横田7 (444-2-065)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 52 | 横田8 (444-2-066)          | 甲佐町  | 横田   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 53 | 横田9(下豊内3) (444-2-067)    | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 54 | 横田10(下豊内4) (444-2-068)   | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 55 | 横田11(下豊内5) (444-2-069)   | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 56 | 横田12(下豊内6) (444-2-070)   | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 57 | 下豊内3(上豊内3) (444-2-071)   | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 58 | 下豊内4(上豊内4) (444-2-072)   | 甲佐町  | 豊内   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第1170号 | 平成26年12月12日 |    |
| 59 | 内田川 (444-1-008)          | 甲佐町  | 中横田  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第305号  | 平成27年3月24日  |    |
| 60 | 立神川-1 (444-1-009-1)      | 甲佐町  | 中横田  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第305号  | 平成27年3月24日  |    |
| 61 | 立神川-2 (444-1-009-2)      | 甲佐町  | 中横田  | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第305号  | 平成27年3月24日  |    |
| 62 | 中尾川 (444-1-007)          | 甲佐町  | 中横田  | 土石流         | ○         |      | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 63 | 本坂谷川-1 (444-1-018-1)     | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         |      | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 64 | 本坂谷川-2 (444-1-018-2)     | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         |      | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 65 | 坂谷川 (444-1-019)          | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 66 | 川平川 (444-1-020)          | 甲佐町  | 坂谷   | 土石流         | ○         |      | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 67 | 西原2 (444-1-014)          | 甲佐町  | 西原   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 68 | 堂ノ原 (444-1-030)          | 甲佐町  | 坂谷   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 69 | 小鹿1-1 (444-1-042-1)      | 甲佐町  | 小鹿   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 70 | 小鹿1-2 (444-1-042-2)      | 甲佐町  | 小鹿   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 71 | 内打 (444-1-043)           | 甲佐町  | 小鹿   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 72 | 谷内1 (444-1-044)          | 甲佐町  | 坂谷   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 73 | 堂ノ原(堂ノ原1) (444-1-045)    | 甲佐町  | 坂谷   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |
| 74 | 本坂谷-1 (444-1-047-1)      | 甲佐町  | 坂谷   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号  | 平成27年3月27日  |    |

甲佐町

|     | 区域名<br>(番号)           | 市町村  |          | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号       | 告示年月日      | 備考 |
|-----|-----------------------|------|----------|-------------|-----------|------|------------|------------|----|
|     |                       | 市町村名 | 町・大字     |             | 警戒        | 特別警戒 |            |            |    |
| 75  | 本坂谷-2 (444-1-047-2)   | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 76  | 坂谷-1 (444-1-048-1)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 77  | 坂谷-2 (444-1-048-2)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 78  | 坂谷-3 (444-1-048-3)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 79  | 坂谷-4 (444-1-048-4)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 80  | 坂谷-5 (444-1-048-5)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 81  | 谷内 (444-1-049)        | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 82  | 辻1-1 (444-1-050-1)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 83  | 辻1-2 (444-1-050-2)    | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 84  | 広瀬1 (444-1-051)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 85  | 井戸江1 (444-2-026)      | 甲佐町  | 安平       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 86  | 柳瀬1 (444-2-029)       | 甲佐町  | 安平       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 87  | 柳瀬2 (444-2-030)       | 甲佐町  | 西原       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 88  | 鹿里1-1 (444-2-050-1)   | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 89  | 鹿里1-2 (444-2-050-2)   | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 90  | 鹿里2 (444-2-051)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 91  | 目野2-1 (444-2-052-1)   | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 92  | 目野2-2 (444-2-052-2)   | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 93  | 目野3 (444-2-053)       | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 94  | 幸野 (444-2-054)        | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 95  | 内田1 (444-2-055)       | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 96  | 内田2 (444-2-056)       | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 97  | 庄分 (444-2-057)        | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 98  | 立神1 (444-2-058)       | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 99  | 立神2 (444-2-059)       | 甲佐町  | 中横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 100 | 下横田1(大町1) (444-2-060) | 甲佐町  | 大町       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 101 | 下横田2(大町2) (444-2-061) | 甲佐町  | 横田<br>大町 | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 102 | 辻2 (444-2-074)        | 甲佐町  | 小鹿       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 103 | 辻5 (444-2-077)        | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 104 | 谷内3 (444-2-078)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 105 | 谷内4 (444-2-079)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 106 | 谷内5 (444-2-080)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 107 | 谷内6 (444-2-081)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 108 | 谷内7 (444-2-082)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 109 | 谷内2 (444-2-083)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |
| 110 | 谷内8 (444-2-084)       | 甲佐町  | 坂谷       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |    |

甲佐町

|     | 区域名<br>(番号)               | 市町村        |            | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号       | 告示年月日      | 備考     |
|-----|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------|------------|------------|--------|
|     |                           | 市町村名       | 町・大字       |             | 警戒        | 特別警戒 |            |            |        |
| 111 | 広瀬3 (444-2-089)           | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 112 | 広瀬4 (444-2-090)           | 甲佐町<br>美里町 | 坂谷<br>甲佐平  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 | 美里町と重複 |
| 113 | 目野1 (444-2-095)           | 甲佐町        | 中横田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 114 | 目野1(目野4) (444-2-096)      | 甲佐町        | 中横田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 115 | 広瀬2 (444-2-097)           | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 116 | 広瀬2(広瀬5) (444-2-098)      | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 117 | 西原1 (444-2-103)           | 甲佐町        | 西原         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 118 | 宮ノ尾 (444-2-107)           | 甲佐町        | 中横田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 119 | 内田-1 (444-2-108-1)        | 甲佐町        | 中横田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 120 | 内田-2 (444-2-108-2)        | 甲佐町        | 中横田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 121 | 小鹿2 (444-2-109)           | 甲佐町        | 小鹿         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 122 | 広瀬-1 (444-2-110-1)        | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 123 | 広瀬-2 (444-2-110-2)        | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 124 | 広瀬-3 (444-2-110-3)        | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第330号 | 平成27年3月27日 |        |
| 125 | 宮ノ尾川(宮ノ尾沢) (444-1-006)    | 甲佐町        | 上早川<br>中横田 | 土石流         | ○         | ○    | 熊本県告示第809号 | 平成27年9月18日 |        |
| 126 | 中尾 (444-1-029)            | 甲佐町        | 中横田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第809号 | 平成27年9月18日 |        |
| 127 | 辻4 (444-2-075)            | 甲佐町        | 小鹿         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第809号 | 平成27年9月18日 |        |
| 128 | 辻3 (444-2-076)            | 甲佐町        | 坂谷         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第809号 | 平成27年9月18日 |        |
| 129 | 三箇(長興寺7)-2 (444-2-010-2)  | 甲佐町        | 津志田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         |      | 熊本県告示第70号  | 平成28年1月22日 |        |
| 130 | 世持2 (444-2-014)           | 甲佐町        | 世持         | 急傾斜地の崩壊     | ○         |      | 熊本県告示第70号  | 平成28年1月22日 |        |
| 131 | 津志田-4 (444-2-100-4)       | 甲佐町        | 津志田        | 急傾斜地の崩壊     | ○         |      | 熊本県告示第70号  | 平成28年1月22日 |        |
| 132 | 府領 (444-1-001)            | 甲佐町        | 府領         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 133 | 田口1 (444-1-002)           | 甲佐町        | 田口         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 134 | 長興寺1 (444-1-004)          | 甲佐町        | 南三箇        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 135 | 世持1-1 (444-1-005-1)       | 甲佐町        | 世持         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 136 | 世持1-2 (444-1-005-2)       | 甲佐町        | 世持         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 137 | 麻生原-1 (444-1-006-1)       | 甲佐町        | 麻生原        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 138 | 麻生原-2 (444-1-006-2)       | 甲佐町        | 麻生原        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 139 | 北早川1 (444-1-020)          | 甲佐町        | 早川         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 140 | 北早川3(早川1)-1 (444-1-021-1) | 甲佐町        | 早川         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 141 | 北早川3(早川1)-2 (444-1-021-2) | 甲佐町        | 早川         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 142 | 早川-1 (444-1-022-1)        | 甲佐町        | 早川         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 143 | 早川-2 (444-1-022-2)        | 甲佐町        | 早川         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |
| 144 | 四堂崎(早川2)-1 (444-1-023-1)  | 甲佐町        | 早川         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |        |

甲佐町

|     | 区域名<br>(番号)               | 市町村  |      | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号       | 告示年月日      | 備考 |
|-----|---------------------------|------|------|-------------|-----------|------|------------|------------|----|
|     |                           | 市町村名 | 町・大字 |             | 警戒        | 特別警戒 |            |            |    |
| 145 | 四堂崎(早川2)－2 (444-1-023-2)  | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 146 | 中早川1 (444-1-024)          | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 147 | 居屋敷 (444-2-001)           | 甲佐町  | 府領   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 148 | 下田口3 (444-2-002)          | 甲佐町  | 田口   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 149 | 下田口5(上田口) (444-2-004)     | 甲佐町  | 田口   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 150 | 長興寺3(古閑6)－1 (444-2-005-1) | 甲佐町  | 中山   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 151 | 長興寺3(古閑6)－2 (444-2-005-2) | 甲佐町  | 中山   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 152 | 長興寺2 (444-2-006)          | 甲佐町  | 南三箇  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 153 | 長興寺6 (444-2-009)          | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 154 | 三箇(長興寺7)－1 (444-2-010-1)  | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 155 | 田中(尾揚)－1 (444-2-011-1)    | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 156 | 田中(尾揚)－2 (444-2-011-2)    | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 157 | 鶴1 (444-2-012)            | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 158 | 鶴2 (444-2-013)            | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 159 | 世持3 (444-2-015)           | 甲佐町  | 世持   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 160 | 世持4 (444-2-016)           | 甲佐町  | 世持   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 161 | 北早川5 (444-2-038)          | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 162 | 北早川6 (444-2-039)          | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 163 | 北早川8(早川3) (444-2-040)     | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 164 | 北早川9(早川4) (444-2-041)     | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 165 | 北早川7 (444-2-093)          | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 166 | 北早川7(早川5) (444-2-094)     | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 167 | 下田口1(上田口1) (444-2-099)    | 甲佐町  | 田口   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 168 | 津志田－1 (444-2-100-1)       | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 169 | 津志田－2 (444-2-100-2)       | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 170 | 津志田－3 (444-2-100-3)       | 甲佐町  | 津志田  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 171 | 北早川2(早川6) (444-2-104)     | 甲佐町  | 早川   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 172 | 中早川2 (444-2-105)          | 甲佐町  | 上早川  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 173 | 下田口2(上田口2) (444-2-112)    | 甲佐町  | 田口   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第71号  | 平成28年1月22日 |    |
| 174 | 船津1－1 (444-1-007-1)       | 甲佐町  | 船津   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 175 | 船津1－2 (444-1-007-2)       | 甲佐町  | 船津   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 176 | 船津1－3 (444-1-007-3)       | 甲佐町  | 船津   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 177 | 船津1－4 (444-1-007-4)       | 甲佐町  | 船津   | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 178 | 小川嶋 (444-1-008)           | 甲佐町  | 西寒野  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 179 | 千才丸 (444-1-009)           | 甲佐町  | 西寒野  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 180 | 東寒野 (444-1-010)           | 甲佐町  | 東寒野  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |

甲佐町

|     | 区域名<br>(番号)         | 市町村  |          | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号       | 告示年月日      | 備考 |
|-----|---------------------|------|----------|-------------|-----------|------|------------|------------|----|
|     |                     | 市町村名 | 町・大字     |             | 警戒        | 特別警戒 |            |            |    |
| 181 | 堤1 (444-1-011)      | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 182 | 白石1-1 (444-1-012-1) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 183 | 白石1-2 (444-1-012-2) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 184 | 白石1-3 (444-1-012-3) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 185 | 尾北1 (444-1-013)     | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 186 | 浅井1 (444-1-025)     | 甲佐町  | 下横田      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 187 | 大峯-1 (444-1-026-1)  | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 188 | 大峯-2 (444-1-026-2)  | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 189 | 大谷 (444-1-027)      | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 190 | 田代1 (444-1-028)     | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 191 | 上揚1 (444-1-040)     | 甲佐町  | 上揚       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 192 | 上揚2 (444-1-041)     | 甲佐町  | 上揚       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 193 | 六谷1-1 (444-1-046-1) | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 194 | 六谷1-2 (444-1-046-2) | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 195 | 六谷1-3 (444-1-046-3) | 甲佐町  | 上早川      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 196 | 迫 (444-2-017)       | 甲佐町  | 船津       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 197 | 谷1 (444-2-018)      | 甲佐町  | 船津       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 198 | 谷2 (444-2-019)      | 甲佐町  | 船津       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 199 | 堤2 (444-2-020)      | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 200 | 白石2-1 (444-2-021-1) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 201 | 白石2-2 (444-2-021-2) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 202 | 尾北2-1 (444-2-022-1) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 203 | 尾北2-2 (444-2-022-2) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 204 | 尾北3-1 (444-2-023-1) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 205 | 尾北3-2 (444-2-023-2) | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 206 | 尾北4 (444-2-024)     | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 207 | 尾北5 (444-2-025)     | 甲佐町  | 東寒野      | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 208 | 井戸江2 (444-2-027)    | 甲佐町  | 安平       | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |
| 209 | 井戸江3 (444-2-028)    | 甲佐町  | 安平<br>上揚 | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号 | 平成28年2月19日 |    |

甲佐町

|     | 区域名<br>(番号)            | 市町村        |            | 自然現象<br>の種類 | 土砂災害警戒区域等 |      | 告示番号         | 告示年月日      | 備考     |
|-----|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|--------|
|     |                        | 市町村名       | 町・大字       |             | 警戒        | 特別警戒 |              |            |        |
| 210 | 北早川2(中早川3) (444-2-043) | 甲佐町        | 早川<br>上早川  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 211 | 上大峰 (444-2-044)        | 甲佐町        | 上早川        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 212 | 田代2 (444-2-046)        | 甲佐町        | 上早川        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 213 | 田代3 (444-2-047)        | 甲佐町        | 上早川        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 214 | 田代4 (444-2-048)        | 甲佐町        | 上早川        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 215 | 山口 (444-2-049)         | 甲佐町        | 上早川        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 216 | 上揚1(上揚3) (444-2-073)   | 甲佐町        | 上揚         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 217 | 六谷2 (444-2-085)        | 甲佐町        | 上早川<br>坂谷  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 218 | 六谷3 (444-2-086)        | 甲佐町        | 上早川<br>坂谷  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 219 | 六谷4 (444-2-087)        | 甲佐町        | 上早川<br>坂谷  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 220 | 六谷5-1 (444-2-088-1)    | 甲佐町        | 上早川<br>坂谷  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 221 | 六谷5-2 (444-2-088-2)    | 甲佐町        | 上早川<br>坂谷  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 222 | 船津2 (444-2-101)        | 甲佐町        | 船津         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 223 | 船津3-1 (444-2-102-1)    | 甲佐町        | 船津         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 224 | 船津3-2 (444-2-102-2)    | 甲佐町        | 船津         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 225 | 浅井2 (444-2-106)        | 甲佐町        | 上早川        | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 226 | 松ノ尾 (444-2-111)        | 甲佐町        | 東寒野<br>西寒野 | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第149号   | 平成28年2月19日 |        |
| 227 | 六谷1-4 (444-1-046-4)    | 甲佐町<br>御船町 | 上早川<br>水越  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第296号   | 平成28年3月18日 | 御船町と重複 |
| 228 | 六谷1-5 (444-1-046-5)    | 甲佐町<br>御船町 | 上早川<br>水越  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第296号   | 平成28年3月18日 | 御船町と重複 |
| 229 | 上豊内2 (444-1-039)       | 甲佐町        | 豊内         | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第589号   | 平成29年6月6日  |        |
| 230 | 六谷1 (441-2-129)        | 御船町<br>甲佐町 | 水越<br>上早川  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第274号の6 | 平成30年3月29日 | 御船町と重複 |
| 231 | 六谷2 (441-3-086)        | 御船町<br>甲佐町 | 水越<br>上早川  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第274号の6 | 平成30年3月29日 | 御船町と重複 |
| 232 | 六谷3 (441-3-087)        | 御船町<br>甲佐町 | 水越<br>上早川  | 急傾斜地の崩壊     | ○         | ○    | 熊本県告示第274号の6 | 平成30年3月29日 | 御船町と重複 |

※指定に係る公示図書については、熊本県土木部河川港湾局砂防課と上益城地域振興局土木部及び甲佐町役場で縦覧できます。